



# MARKT OTTOBEUREN

Marktplatz 6, 87724 Otto beuren,  
Tel.: 08332 / 9219-0, Fax: 08332 / 9219-90,  
Email: Rathaus@Otto beuren.de



<b>Routinemäßig durchgeführte bakteriologische Untersuchung vom 20.06.2024 Otto beuren Hungerbrunnenquelle</b>		
	<b>Untersuchungsergebnis</b>	<b>Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung v. 21.05.2001</b>
Coliforme Bakterien	nicht nachgewiesen in 100 ml	nicht nachgewiesen in 100 ml
Escherichia coli	nicht nachgewiesen in 100 ml	nicht nachgewiesen in 100 ml
Koloniezahl 20° C	< 10/ml	20 (*) bzw 100/ml
Koloniezahl 36° C	< 10/ml	100/ml
Färbung	< 0,10	0,5 m <sup>-1</sup>
Geschmack	annehmbar und ohne anormale Veränderung	
Leitfähigkeit (25° C)	<574 µS/cm	2500 µS/cm
pH-Wert	7,3	6.5 <pH<9,5
Trübung	0,08 FNU	1

Zusätzlich durchgeführte Untersuchung:

Nitrat	23 mg	50 mg/l
--------	-------	---------

(\*) nur bei desinfiziertem Wasser

Die bakteriologische Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001.